

極点図のStep幅を変更する

P o l e F i g u r e S t e p C h a n g e r ソフトウェア

Ver.1.01

2020年07月25日



HelperTex Office

概要

シュミレーションなどでステップ幅を細かくした極点図のステップを5degなどに変更する。

ソフトウェアの使い方

T X T 2 データの選択（複数）




2 d e g

Step chenger

Step: 1.0

2

Change




Step chenger

Step: 1.0

5

Change




Step chenger

Step: 1.0

10

Change



作成されるファイルは同一ホルダのNewホルダに作成